

Link do produktu: <https://www.sigma.shop.pl/zestaw-do-podlaczenia-wody-do-robotow-dreame-x50-ultra-l50-ultra-l50-pro-ultra-govac-600-x50s-pro-ultra-x50s-pro-master-x50s-ultra-l40s-ultra-l40s-pro-p-76466.html>



Zestaw do podłączenia wody do robotów Dreame X50 Ultra,L50 Ultra,L50 Pro Ultra,GoVac 600,X50s Pro Ultra,X50s Pro Master,X50s Ultra,L40s Ultra,L40s Pro

Cena	899,00 zł
Numer katalogowy	56173-uniw
Kod producenta	RAW7
Typ	Pozostałe

Opis produktu

Zestaw do podłączenia wody do robotów Dreame X50 Ultra, L50 Ultra, L50 Pro Ultra, GoVac 600, X50s Pro Ultra, X50s Pro Master, X50s Ultra ,L40s Ultra i L40s Pro Ultra

Zestaw do podłączenia wody do robotów Dreame automatyzuje pracę stacji dokującej i eliminuje konieczność ręcznego uzupełniania oraz opróżniania zbiorników. Po podłączeniu do instalacji wodnej stacja samodzielnie pobiera czystą wodę i odprowadza zużyta, zapewniając stałą gotowość robota do mopowania oraz wyższy poziom higieny. To idealne uzupełnienie modeli Dreame X50 Ultra, L50 Ultra, L50 Pro Ultra, GoVac 600, X50s Pro Ultra, X50s Pro Master, X50s Ultra, L40s Ultra i L40s Pro Ultra, które pozwala ograniczyć obsługę do minimum.

Producent	Dreame
Model	RAW7
Kompatybilność	Dreame X50 Ultra, L50 Ultra, L50 Pro Ultra, GoVac 600, X50s Pro Ultra, X50s Pro Master, X50s Ultra ,L40s Ultra i L40s Pro Ultra